

FORMATION ZONE ATEX

2 jours

CIBLE

- Responsables HSE et prévention.
- Techniciens et opérateurs travaillant en zones à risque (chimie, agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimie, BTP).
- Agents de maintenance et électriciens.
- Encadrants et superviseurs d'équipes en environnement ATEX.

PRÉREQUIS

- Aucun prérequis n'est nécessaire.

OBJECTIFS

- Connaître les principes fondamentaux de la lutte contre l'incendie et les rôles spécifiques d'un EDI.
- Savoir intervenir et renforcer les Équippers de Première Intervention (EPI) lors d'un sinistre.
- Maîtriser l'utilisation des moyens d'extinction renforcés (RIA, sprinkler, etc. ...)
- Organiser et sécuriser l'évacuation et l'alerte en coordination avec les services de secours internes et externes.
- Comprendre les procédures d'intervention avancées, notamment en atmosphère enfumée ou en zone à risques particuliers (chimiques, électriques, explosion).

MÉTHODOLOGIE

- Alternance d'exposés, d'exercices pratiques, d'auto-diagnostic posturaux;
- Étude de cas et vidéos de sensibilisation;
- Simulations de situations professionnelles;
- Remise d'un support pédagogique.